

Annexe : Risques

A) Risques liés à l'environnement

Activité	Risques
Influence du temps sur les travaux de maintenance	Electrocution (à la suite de la foudre), risque de dérapage
Travail isolé (travail dans des locaux isolés ou en dehors des heures normales de travail)	Livré à soi-même en cas de problèmes, accident, pas de stand-by lors d'activités dangereuses
Exposition à certains produits chimiques	Corrosif, irritant, toxique, inflammable, ...

B) Risques liés à la tâche:

Activité	Risques
Rechercher une erreur sur un tableau basse tension ou un point de charge	Choc électrique, électrocution, brûlure, explosion
Travailler sur des appareils électriques	Court-circuit, électrocution, brûlures
Mesurer les courants et les tensions	Choc électrique en raison d'un appareil de mesure mal isolé, brûlure, explosion
Rechercher l'origine des pannes et les résoudre	Choc électrique, électrocution, court-circuit, explosion
Travaux mécaniques à l'installation	Electrocution, pièces tournantes, blessure au dos en soulevant, blessure aux mains
Travail de déménagement, transport et levage des produits	Trébucher, tomber, blessure au dos, blessure aux mains
Nettoyer à la fin de la tâche (déchets, ...)	Pollution de l'environnement
Utilisation d'une clef pour desserrer ou pour resserrer des boulons	Coupures, coups

C) Autres points/risques liés à la sécurité:

Activité	Risques
Utilisation de véhicules	Dégâts matériels, blessures de toutes sortes (y compris coup du lapin).